



飾り縁詳細図 S=1/200

2.5/10勾配屋根工事内容	
雨漏りの原因と思われる、棟納め、下り棟部分のみ改修	
・飾り縁（木下地共）撤去し、棟納め（木下地共）新設する。 ・下り棟部分の屋根を一部カットし、下り棟（木下地共）を新設する。 ※その他屋根部分は既存のままとする。	

