

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
		(外部仕上)	
38	AT-003	改質アスファルトシート防水の脱気装置は、田島ルーフィング：ステンレスベーパー（断熱防水部はステンレスベーパーW）同等品を、1か所/70m2程度で見込むものとして宜しいでしょうか。	よろしいです 図面には脱気装置を記載していませんが、内訳書では計上しています
39	A12-202	外壁ALCの取付金物は、耐火被覆：半乾式ロックウール吹付を行うものとして宜しいでしょうか。	よろしいです
40	A12-202	渡り廊下3階cX1通外壁ALCに耐火目地(4辺)の記載がありますが、下端についてはモルタル充填と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
41	A12-007	外部仕上表-その他 EXPJカバーにクリアランス100、150の記載がありますが、クリアランス100が該当箇所が見当たりません。該当なしと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
42	A12-131	ハト小屋2壁開口:コンクリートブロック塞ぎは、C種 防水ブロックと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
43	A12-026	校舎棟の梁下端は複層塗材Eとなっていますが、A12-201図他 渡り廊下の梁下端は外壁と同じ複層塗材Siと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
44	A12-128	シャッターSS-101廻りは、参考内訳書-金属工事・塗装工事により、3方枠(スチールt1.6曲げ加工 DP塗装 内部・外部共)を見込むものとして宜しいでしょうか。	よろしいです
45	A12-119	AD-103方立部の下地ST-□は、□-125×75×2.3と考えて宜しいでしょうか。 また、耐火被覆は不要と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです 耐火被覆は不要です ●質疑2回目 No.85の回答も同じとします

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
46	A12-007	下記仕上材のメーカー・品番(同等品)を御指示下さい。 1) 改質アスファルトシート防水 2) 改質アスファルトシート防水 +硬質ウレタンフォームt=50 3) ウレタン系塗膜防水 4) 岩綿吸音板(軒天用)t=9 5) 複層塗材E 6) 防水形複層塗材E 7) 複層塗材Si 8) 耐凍害性磁器質150角タイル 9) 耐凍害性磁器質150角タイル(ノンスリップ)	下記仕上材のメーカー・品番(同等品)です 1) 改質アスファルトシート防水 →田島ルーフィング(株) AS-J1 (国交省仕様) 2) 改質アスファルトシート防水 +硬質ウレタンフォームt=50 →田島ルーフィング(株) ASI-J1 (国交省仕様) 3) ウレタン系塗膜防水 →シーカ・ジャパン(株) X-2 (国交省仕様) 4) 岩綿吸音板(軒天用)t=9 →吉野石膏 ソーラトン不燃軒天 平板 5) 複層塗材E →エスケー化研 レナラック 6) 防水形複層塗材E →エスケー化研 レナフレンド 7) 複層塗材Si →エスケー化研 セラミタイトタイル 8) 耐凍害性磁器質150角タイル →AT-004 5.タイル工事 外部+昇降口+風除室_床・巾 木: INAX ピアッツアOXシリーズ 渡り廊下_床: INAX 新砂岩タイルⅢ 9) 耐凍害性磁器質150角タイル(ノンスリップ) →INAX ピアッツアOXシリーズ Fパターン
47	A12-020他 A12-201 A12-021他 A12-202 A12-023	アルミ笠木・水切のメーカー・品番(同等品)を御指示下さい。 1) パラペット 笠木:アルミ製W=225 2) パラペット 笠木:アルミ製W=250 3) 梁天端 水切:アルミ製 4) 屋上防水立上り上部 水切:アルミ製 W≒40 5) 屋上防水立上り上部 水切:アルミ製 W≒150	アルミ笠木・水切のメーカー・品番(同等品)です。 1) パラペット 笠木:アルミ製W=225 →ABC商会 アルウィトラRD A (ブラック) 2) パラペット 笠木:アルミ製W=250 →ABC商会 アルウィトラRD A (ブラック) 3) 梁天端 水切:アルミ製 →ABC商会 アルウィトラWAG (ブラック) 4) 屋上防水立上り上部 水切:アルミ製 W≒40 →特にありません 5) 屋上防水立上り上部 水切:アルミ製 W≒150 →特にありません
48	A12-201 A12-202他 A12-204他 A12-048 A12-045	EXP.J金物のメーカー・品番(同等品)を御指示下さい。 1) 屋根～外壁取合 W=385 2) 屋根～屋根取合 W≒650 3) 外壁コーナー W≒300 4) 外壁コーナー W≒200 5) 外壁～外壁取合 W≒300	EXP.J金物のメーカー・品番(同等品)です。 1) 屋根～外壁取合 W=385 2) 屋根～屋根取合 W≒650 3) 外壁コーナー W≒300 4) 外壁コーナー W≒200 5) 外壁～外壁取合 W≒300 →共通) 参考 三洋工業 サンパンションGタイプ
		(内部仕上)	
49	AT-021	工事区分表5.その他にフリーアクセスフロア内の防水堤に○印(A・建築工事)がありますが図面には記載がありません。設置場所など詳細を御指示下さい。	防水堤はありません

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
50	A12-040 A12-042 他	LGS間仕切壁のスタッドの高さによる区分について、高さは4.0m以下なので65型となりますが、平面詳細図では100型の様な記載があります。65型と100型の使い分けは平面詳細図で判断して宜しいでしょうか。	LGS間仕切壁のスタッドの高さによる区分で考えてよろしいです
51	A12-003 A12-007 A12-036 他	仕上表(1)の特記事項で防火上主要な間仕切壁について下記の3種類の記載がありますが設置場所が不明です。それぞれの施工範囲を御指示下さい。 1)強化石膏ボードt=12.5+12.5 両面 2)強化石膏ボードt=21+21 片面二重張 3)強化石膏ボードt=21+21 両面	2) 強化石膏ボードt=21+21片面二重張 3) 強化石膏ボードt=21+21両面 上記の施工箇所はありません
52	A12-036 他	各階平面詳細図の凡例に防火区画壁(強化石膏ボードでLGS100型は板張り範囲に適用するとありますが、該当する範囲が不明です。施工場所を御指示下さい。	施工場所はありません
53	A12-124	防火区画(耐火間仕切壁)の詳細図に「目透かし仕様」と「通常仕様」の記載がありますが使い分けが不明です。全て「通常仕様」と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
54	A12-007 A12-036 他	1階校長室・印刷室などの壁は内部仕上表で「グラスウールt50充填」の記載がありますが、平面詳細図の間仕切壁には凡例「グ」壁内遮音材の記載がありません。内部仕上表に記載の部屋の間仕切壁は全てグラスウールt50充填を見込むものと考えて宜しいでしょうか。	1階平面詳細図にグラスウールが抜けていました ■資料7 (A12-035～48) 参照
55	A12-026 A12-036 A12-124	防火区画(耐火間仕切壁)以外の一般間仕切壁について、LGSはスラブ下(又は梁下)まで、ボード張りは天井高までと考えて宜しいでしょうか。 ※但し、グラスウールt50充填部はLGS・ボード張り共にスラブ下(又は梁下)までとする。	一般間仕切壁のLGSは全てスラブ下(又は梁下)まででなくてよろしいです。 隣接する室の天井高が違う以外、天井にグラスウール施工する室の場合は壁のグラスウールは天井まででよろしいです
56	A12-020 A12-036 A12-124	外壁廻り内部片壁について、LGS・ボード張り共に天井高までと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
57	A12-045 A12-124	壁ボード類(GL工法)の施工場所について、該当するのは1F男子トイレのRC柱面(bX3通り、bY3通り)などLGS間仕切壁と取合う部分と考えて宜しいでしょうか。	1階男子トイレRC柱面 (bx3通り、by3通り) のLGS間仕切壁と取り合い部分、 2、3階生徒用男女トイレ (2) (3) RC柱面 (ax1通り、ay1通り)
58	A12-042	多目的トイレ廻りの曲面壁について、下地ボードの仕様が不明です。FGボードt12と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
59	A12-010	渡り廊下の天井化粧PBt9.5は（不燃）とありますが、その他の化粧PBt9.5で（不燃）と記載がないのは全て（準不燃）と考えて宜しいでしょうか。	脱衣、男子職員用更衣・休憩室、給湯コーナー、生徒用男女トイレ（2）の化粧PBを不燃材料としてください ■資料05（A12-003、007～010、105～107）参照
60	A12-035	コーナー材：赤松集成材の寸法及び納まりが不明です。詳細を御指示下さい。	45×45×t25程度とします
61	A12-036 A12-093	1F放送室とスタジオの内壁の仕様は3F音楽室を参照とありますが、壁仕上は吸音PBt9.5+EP、壁下地は音楽室と同じ木下地:45×45+グラスウール充填と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
62	A12-007	1F放送室などの壁吸音PBt9.5の裏打ち材の仕様が不明です。寒冷紗と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
63	A12-055	1F職員・来客用男子トイレの窓側の天井折上げH=200の仕上が不明です。天井と同じ化粧PBt9.5と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
64	A12-008 A12-042	1F多目的トイレ(1)の仕上が不明です。多目的トイレ(2)と同様と考えて宜しいでしょうか。	A12-009 共通（校舎）74欄に記載があります
65	A12-008 A12-043	1F生徒用男子・女子トイレ(1)の仕上が不明です。職員・来客用トイレと同様と考えて宜しいでしょうか。	A12-010 共通（校舎）75、76欄に記載があります
66	A12-042	1階技術主事室内、EPSの仕上が不明です。下記の様に考えて宜しいでしょうか。 (床)モルタル金ゴテ (巾木)無し (壁)PBt12.5表し (天井)直天・スラブ表し	よろしいです
67	A12-033 A12-034	階段(3)吹抜け部の床見切(手摺下)の仕様が相違しています。赤松集成材・OSCLを正で宜しいでしょうか。 (階段3・断面詳細図1) 赤松集成材・OSCL (階段3・断面詳細図2) タモ集成材・UC	タモ集成材 60×30 UC が正です
68	A12-020 A12-021 A12-030	屋根スラブ下断熱材:硬質ウレタンフォームt50と断熱補強:硬質ウレタンフォームt30の施工場所が不明確です。平面図に断熱範囲を御指示下さい。	屋根スラブ下断熱材（硬質ウレタンフォームt50）はルーフトレン廻りの屋根面で断熱が切れる部分への施工と、断熱補強（現場発泡ウレタンフォームt30）は図示の通り躯体壁又は梁から600mmが施工範囲です
69	A12-007	化粧吸音PBt9.5の参考品番に吉野石膏:スクエアトーンDプラス同等品とスクエアトーン同等品の2種類の記載がありますが、仕様はスクエアトーンDプラス同等品で宜しいでしょうか。	よろしいです

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
70	AT-004 A12-007 他	昇降口などの床用磁器質150角タイルについて、特記仕様書よりINAX：新砂岩タイルⅢ同等品で宜しいでしょうか。	昇降口の床用磁器質150角タイルは、INAX：ピアッツアシリーズとします
71	AT-004	昇降口などの巾木用磁器質150角タイルについて、特記仕様書はINAX：ピアッツアシリーズと記載されておりますが、床用磁器質150角タイルと同じINAX：新砂岩タイルⅢ同等品で宜しいでしょうか。	昇降口の巾木用磁器質150角タイルは、INAX：ピアッツアシリーズとします
72	AT-008 A12-007 他	各室の床タイルカーペットは特記仕様書で校長室は7,800円/m2、校長室以外は17,600円/m2と記載されておりますが、校長室以外は17,600円/m2→7,600円/m2の間違いでしょうか。御指示下さい。	校長室：t7.0 校長室以外：t6.5 参考) 東リ 校長室以外：GA-100同等品以上、校長室：GA-3600サスティブバック同等品以上
73	A12-007 他	下記項目の程度（メーカー名・品番など）が不明です。御指示下さい。 1) 床、長尺ビニル床シートt2.0(マーブル調) 2) 床、長尺ビニル床シートt2.0(木目調) 3) 床、長尺ビニル床シートt2.0(石目調) 4) 床、長尺ビニル床シートt2.0(防臭・抗菌) 5) 床、防滑性ビニル床シートt2.0 6) 床、帯電防止ビニル床タイルt4.0 7) 床、OAフロア 8) 床、フローリングt15(直貼工法) 9) 休憩室小上り床、縁甲フローリングt12	下記項目の程度（メーカー名・品番など）です。 1) 床、長尺ビニル床シートt2.0(マーブル調) →東リ フロアリューム マーブルNW 2) 床、長尺ビニル床シートt2.0(木目調) →東リ フロアリューム ウッドNW 3) 床、長尺ビニル床シートt2.0(石目調) →東リ フロアリューム モルタルNW 4) 床、長尺ビニル床シートt2.0(防臭・抗菌) →東リ 消臭NSTワレNW 5) 床、防滑性ビニル床シートt2.0 →東リ NSプレーンNW 6) 床、帯電防止ビニル床タイルt4.0 →東リ ルースレイ40NW-EX 7) 床、OAフロア →特にありません 特記仕様書にある仕様で選定下さい 8) 床、フローリングt15(直貼工法) →中部フローリング ヘルシープライフローリング PREMIUM 9) 休憩室小上り床、縁甲フローリングt12 →中部フローリング ヘルシープライフローリング
74	現場説明書 P9～P10	化学物質濃度測定について、測定対象室・測定箇所数は図示とありますが、図面に見当たりません。御指示下さい。	図面には記載していませんが参考内訳書で27か所と計上しています 測定室は落札者と協議いたします
75	A12-056 A12-128	1階配膳室(1)のガードパイプが相違しています。雑詳細図が正で宜しいでしょうか。 (1階展開図(8)) SUS304 φ42.7 t2.0 (雑詳細図(5)) ステンレスφ60.5 H300	雑詳細図(5) ステンレスφ60.5 H300 が正です
76	A12-158 A12-154 A12-108 A12-112	サイン詳細図(2)、S-11:衝突防止表示は数量3とありますが、サインキープラン・建具表より66か所が正で宜しいでしょうか。	66か所が正です

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
		(建具)	
77	A12-111	スチール建具SDの仕上が溶融亜鉛メッキ鋼t1.6 焼付塗装とありますが、扉及び枠とも同仕上と 考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
78	A12-115	WWDのガラスにフィルムを貼っております が、程度(メーカー名・品番)が不明です。御指 示下さい。	参考) メーカー：3 M FASARA エアリナ/SH2FGAR+透明飛散防止フィルム SH2CLAR 程度 ●質疑2回目_No84回答を上記に変更します
79	A-12-115	WWDのガラスに一部掲示クロス貼がありますが、 程度(メーカー名・品番)が不明です。 また、掲示クロス下には強化ガラスt4があると 考えて宜しいでしょうか。	参考) サンゲツ サンフォーム・ベーシックⅡ 同等品以上 掲示クロス下地はベニヤt=9です
80	A-12-119 A-12-120	外部建具枠廻りに断熱材吹付は必要でしょう か。必要な場合は仕様を御指示下さい。	現場発泡ウレタンを吹き付けて下さい
		(既存体育館改修)	
81	A12-201他	既存撤去材のアスベスト含有は、参考内訳書に より床ビニル床タイルのみと考えて宜しいで しょうか。	ビニル床タイルとその接着剤に含有されています
82	A12-201	新設ビニル床タイルt=2.0のメーカー・品番(同 等品)を御指示下さい。	参考) メーカー：東リ マチコV 程度
		(全体)	
83	A10-001 ～ A11-908	既存校舎改修と既存校舎の一部解体工事が見積 範囲であることから、現地調査日の設定をご検 討下さい。	・五戸町教育委員会教育課で対応いたします。 ・教育課へ連絡をお願いします。