

第 52 号 ひばり野公園クレイテニスコート改修工事 質疑回答

質疑No.	質疑事項	回答
1	参考資料数量集計表コンクリート舗装 凍上抑制層工平均厚 t=28cm 単位数量表では t=15cm となっております	t=15cm です。 単位数量表が正しいです。
2	参考資料数量集計表撤去工アスファルト舗装復旧 路盤工 RC-40 となっておりますが 単位数量表では C-20 となっております	C-20 です。 単位数量表が正しいです。
3	参考資料数量集計表撤去工アスファルト舗装復旧 凍上抑制厚 t=20cm となっておりますが 単位数量表では 60.5cm となっております	t=60.5cm です。 単位数量表が正しいです。
4	予定価格を事前に公表しないのであれば 歩掛単価表・積算条件一覧表 登録単価表を詳しく公表してほしい	可能な範囲で公表します。