

点検結果一覧票

橋梁番号	(英語) 橋梁名	路線名	所在地(自)	架設 年次	橋長	全幅員	径間数	点検時 使用機材	上部工形式名	下部工形式名	点検結果概要	
											橋梁毎	部 材 毎 (判定Ⅱ以上)
442110011	ニホンヤナギハシ 二本柳橋	新町二本柳線	三戸郡五戸町字二本柳24-3	1980	39.00	8.70	1	点検車	鋼単純合成版桁橋	逆T式橋台※推定	Ⅱ	下部:ひび割れ(健全度3.5、判定Ⅱ)
442110711	シオガイシモンシ 鹿内下橋	上新井田越掛線	三戸郡五戸町字鹿内下モ12-2	1981	4.00	6.64	1	なし	RCT桁橋、RC床版桁橋	重力式橋台(推定)	Ⅲ	主桁:はく離・鉄筋露出(健全度2.5、判定Ⅲ) 床版:はく離・鉄筋露出(健全度2.5、判定Ⅲ) 下部:変形・欠損(健全度1.5、判定Ⅳ)
442130572	ワフケヤチヤカハシ 粒ヶ谷地中橋	粒ヶ谷地六戸線	三戸郡五戸町大字切谷内字粒ヶ谷地30-1	1980	3.00	4.60	1	なし	RC床版橋	重力式橋台 2基	Ⅱ	床版:はく離・鉄筋露出(健全度3.0、判定Ⅱ)
442130573	サカノカハシ 坂ノ下橋	粒ヶ谷地六戸線	三戸郡五戸町大字切谷内字大沢尻58-1	1980	3.00	5.20	1	なし	RC床版橋、現場打ちボックスカルバート	重力式橋台 2基	Ⅰ	
442160022	タモダイラハシ 田茂平橋	中市小渡線	三戸郡五戸町大字倉石中市字中市上川原5-1	1974	10.00	8.20	1	点検車	スラブ橋用PC橋桁	重力式橋台(推定)	Ⅰ	
442210701	オキリンハシ 根岸橋	川原町一本木線	三戸郡五戸町字根岸6-1	1981	3.00	3.95	1	なし	RC床版桁橋	重力式橋台(推定)	Ⅱ	床版:はく離・鉄筋露出(健全度3.5、判定Ⅱ)
442210801	サイノハシ 幸ノ神橋	幸ノ神線	三戸郡五戸町字越掛沢道ノ下2-1	1950	10.00	6.20	1	なし	RC床版桁橋	重力式橋台(推定)	Ⅱ	下部:ひび割れ(健全度3.5、判定Ⅱ)
442210821	コンカサハシ 越掛沢橋	下新井田越掛沢線	三戸郡五戸町字越掛沢1	1950	4.00	7.10	1	なし	RCT桁橋、RC床版桁橋	重力式橋台(推定)	Ⅲ	主桁:はく離・鉄筋露出(健全度2.5、判定Ⅲ) 床版:はく離・鉄筋露出(健全度2.0、判定Ⅲ) 下部:変形・欠損(健全度2.0、判定Ⅲ)
442230041	サノミズヤハシ 佐野前谷地橋	佐野堤頭線	三戸郡五戸町大字切谷内字佐野前谷地26-2	1981	2.00	5.90	1	なし	RC床版桁	逆T式橋台(推定)	Ⅰ	
442230101	オキナガダイハシ 上中岱橋	切谷内大久木線	三戸郡五戸町大字切谷内字切谷内前谷地33-1	1966	4.00	4.50	1	なし	RC床版橋	パイルベント式橋台 2基	Ⅱ	下部:ひび割れ(健全度3.5、判定Ⅱ)
442230281	シモノダイハシ 下平橋	中坪中筒線	三戸郡五戸町大字上市川字高田11-3	1958	2.00	11.40	1	なし	RC床版橋、現場打ちボックスカルバート	重力式橋台 2基	Ⅰ	
442230632	アヲカハシ 荒田橋	切谷内外ノ沢線	三戸郡五戸町大字切谷内字荒田ノ下55-2	1958	2.00	6.00	1	なし	現場打ちボックスカルバート	ー	Ⅰ	
442230712	オオキリマツノヲハシ 大森前川原橋	大森佐野線	三戸郡五戸町大字切谷内字大森前川原13-1	1961	2.00	5.00	1	なし	RCボックスカルバート	ー	Ⅰ	
442230751	オオサリハシ 大森橋	大森線	三戸郡五戸町大字切谷内字大森前川原16-3	1966	2.00	6.95	1	なし	RC床版桁橋	重力式橋台(推定)	Ⅰ	
442230901	ハナオキダイハシ 鳩岡平山崎線	鳩岡平山崎線	三戸郡五戸町大字上市川字前谷地24-2	1980	5.00	8.27	1	なし	RC床版橋	重力式橋台 2基、パイルベント式橋台 2基	Ⅱ	床版:はく離・鉄筋露出(健全度3.5、判定Ⅱ) 下部:ひび割れ(健全度3.5、判定Ⅱ)
442240081	シンハシ 新橋	浅水佐野線	三戸郡五戸町大字浅水字六角11-17	1963	9.00	4.00	1	梯子	単純RCT桁橋	重力式橋台2基※推定	Ⅰ	
442240203	テラサワハシ 寺沢橋	野沢岩ノ脇線	三戸郡五戸町大字扇田字西ノ沢70-1	1955	2.00	7.38	1	なし	RC床版桁橋	重力式橋台(推定)	Ⅲ	床版:はく離・鉄筋露出(健全度2.5、判定Ⅲ) 下部:はく離・鉄筋露出(健全度3.5、判定Ⅱ)
442240204	ダイイイワノヲハシ 第一岩ノ脇橋	野沢岩ノ脇線	三戸郡五戸町大字豊間内字岩ノ脇13-11	1981	4.00	6.00	1	なし	RC床版桁橋	重力式橋台(推定)	Ⅰ	
442240241	ムノイハシ 無名橋	小田ノ沢豊川窪線	三戸郡五戸町大字浅水字豊川窪1-1	1981	9.00	5.20	1	なし	PCプレテンションホロー桁橋	逆T式橋台(推定)	Ⅰ	
442240311	アサスイハシ 浅水橋	浅水川向線	三戸郡五戸町大字浅水字前川原13-2	1953	11.00	5.10	1	点検車	単純RCT桁橋	重力式橋台2基※推定	Ⅰ	
442250061	カニガモハシ 上荷軽井橋	荷軽井正寿寺線	三戸郡五戸町大字手倉橋字高田6	1971	9.00	4.80	1	梯子	鋼単純非合成H桁橋	逆T式橋台2基※推定	Ⅲ	床版:ひび割れ(健全度3.0、判定Ⅱ) 下部:はく離・鉄筋露出(健全度2.5、判定Ⅲ) 支承:経年劣化(健全度3.0、判定Ⅱ)
442260122	オキダイサワハシ 北石沢橋	石沢一ノ坪線	三戸郡五戸町大字倉石石沢字駒袋1-4	1974	6.00	7.20	1	なし	現場打RCボックスカルバート	ー	Ⅰ	

橋梁番号	(7)道路 橋梁名	路線名	所在地(自)	架設 年次	橋長	全幅員	径間数	点検時 使用機材	上部工形式名	下部工形式名	点検結果概要	
											橋梁毎	部 材 毎 (判定Ⅱ以上)
442260131	ムメハシ 無名橋	太田芦名沢線	三戸郡五戸町大字倉石又重字太田57-1	1978	2.00	5.62	1	なし	RC床版桁橋	重力式橋台(推定)	Ⅱ	下部:はく離・鉄筋露出(健全度3.5、判定Ⅱ)
442311131	イシホタハシ 石仏橋	石仏線	三戸郡五戸町字石仏14-1	1986	4.00	4.10	1	なし	RC床版桁橋	重力式橋台(推定)	Ⅰ	
442320011	スズロハシ 水路橋	岩ノ脇線	三戸郡五戸町大字豊間内字天満1-1	1981	5.00	4.89	1	なし	RC床版桁橋	重力式橋台(推定)	Ⅱ	床版:はく離・鉄筋露出(健全度3.5、判定Ⅱ)
442320041	マエタハシ 前田橋	岩ノ木前田線	三戸郡五戸町大字豊間内字上前田32-1	1961	3.00	4.46	1	なし	RC床版桁橋	重力式橋台(推定)	Ⅰ	
442330161	シロタケツツハシ 下平中谷地橋	上菖蒲川上平谷地線	三戸郡五戸町大字切谷内字菖蒲川上谷地70-1	1958	2.00	5.60	1	なし	現場打ちボックスカルバート	－	Ⅰ	
442330391	ヒシノホタタツハシ 東鳩岡平橋	鳩岡平中谷地線	三戸郡五戸町大字上市川字前谷地117-1	1962	2.00	6.05	1	なし	現場打ちボックスカルバート、RCボックスカルバート	－	Ⅰ	
442330431	ハタタハシ 畑田橋	池ノ堂畑田線	三戸郡五戸町大字上市川字畑田29-1	1959	5.00	3.50	1	梯子	RC床版橋	重力式橋台 2基	Ⅱ	床版:はく離・鉄筋露出(健全度3.5、判定Ⅱ)
442330731	オオモリホタハシ 大森東橋	大森粒ヶ谷地線	三戸郡五戸町大字切谷内字内大森60-3	1962	2.00	4.50	1	なし	現場打ちボックスカルバート	－	Ⅰ	
442330851	ホシノロハシ 湍代橋	切谷内湍代線	三戸郡五戸町大字切谷内字佐野谷地64-14	1980	2.00	4.95	1	なし	RC床版橋	重力式橋台 2基	Ⅰ	
442330921	ホシイサワツカハシ 上市川中橋	上市川上小線	三戸郡五戸町大字上市川字上市川10-1	1980	2.00	8.00	1	なし	PCボックスカルバート	－	Ⅰ	
442330922	タツハシ 高田橋	上市川上小線	三戸郡五戸町大字上市川字高田79-1	1941	6.00	6.30	1	なし	RCT桁橋	重力式橋台 2基	Ⅲ	主桁:ひび割れ(健全度3.0、判定Ⅱ) 床版:はく離・鉄筋露出(健全度2.5、判定Ⅲ) 下部:変形・欠損(健全度0.5、判定Ⅳ)
442330923	シノメイワラハシ 神明川原橋	上市川上小線	三戸郡五戸町大字上市川字立谷地71-2	1973	6.00	7.30	1	なし	プレテンション方式単純床版橋	重力式橋台 2基	Ⅰ	
442330924	シノメイワラツツカハシ 神明川原側道橋	上市川上小線	三戸郡五戸町大字上市川字神明川原73-2	1980	7.00	2.80	1	なし	鋼単純非合成H形桁	重力式橋台 2基	Ⅱ	主桁:腐食(健全度3.5、判定Ⅱ) 床版:腐食(健全度3.0、判定Ⅱ) 支承:ゆるみ・脱落(健全度3.0、判定Ⅱ)
442331051	シノガツタハシ 菖蒲川橋	上市川兔内線	三戸郡五戸町大字切谷内字菖蒲川前谷地37-2	1994	2.00	7.29	1	なし	RC床版橋	重力式橋台 2基	Ⅲ	床版:はく離・鉄筋露出(健全度2.5、判定Ⅲ)
442331052	タリヤイハシ 切谷内橋	上市川兔内線	三戸郡五戸町大字切谷内字湍代48-1	1994	3.00	8.10	1	なし	RCボックスカルバート	－	Ⅲ	床版:ひび割れ(健全度2.5、判定Ⅲ) 下部:ひび割れ(健全度2.5、判定Ⅲ)
442331111	ムメハシ 無名橋	前谷地鳩岡平線	三戸郡五戸町大字上市川字前谷地110-2	1995	2.00	6.00	1	なし	RCボックスカルバート	－	Ⅰ	
442331281	ホシイサワツツカハシ 上市川1号橋	上市川中線	三戸郡五戸町大字上市川字高田1-1	2006	3.00	6.80	1	なし	RC床版橋、RCボックスカルバート	重力式橋台 2基	Ⅲ	床版:はく離・鉄筋露出(健全度2.5、判定Ⅲ) 下部:変形・欠損(健全度3.5、判定Ⅱ)
442340091	ナカハシ 中橋	浅水中橋線	三戸郡五戸町大字浅水字前川原23-1	1978	12.00	6.00	1	梯子	PC桁	重力式橋台2基	Ⅰ	
442340111	カワムサハシ 川向橋	川向馬場線	三戸郡五戸町大字浅水字浅水10	1958	2.00	3.70	1	なし	RC床版桁橋	重力式橋台(推定)	Ⅱ	床版:ひび割れ(健全度3.5、判定Ⅱ) 下部:ひび割れ(健全度3.5、判定Ⅱ)
442340141	フナモンハシ 権現橋	竹花狼子沢線	三戸郡五戸町大字浅水字蟹沢	1978	13.00	5.00	1	梯子	PC桁	重力式橋台2基	Ⅰ	
442340181	オオキタナカハシ 扇田中橋	扇田線	三戸郡五戸町大字扇田字扇田20-1	1958	2.00	4.22	1	なし	プレキャストRC床版桁橋	重力式橋台(推定)	Ⅲ	主桁:異常なたわみ(健全度0.5、判定Ⅳ)
442340441	キタムキハシ 北向橋	六角北向線	三戸郡五戸町大字浅水字六角66	1988	14.00	5.70	1	梯子	プレテンションT桁	逆T式橋台2基	Ⅱ	下部:うき(健全度3.5、判定Ⅱ) 支承:変色・劣化(健全度3.0、判定Ⅱ)
442350071	キタツツカハシ 北手倉橋	手倉橋線	三戸郡五戸町大字手倉橋字北手倉橋24-1	1963	9.00	6.30	1	梯子	I型飯桁橋	逆T式橋台1基、重力式橋台1基※推定	Ⅲ	主桁:腐食(健全度2.5、判定Ⅲ) 床版:はく離・鉄筋露出(健全度3.0、判定Ⅱ) 下部:ひび割れ(健全度3.5、判定Ⅱ) 支承:ゆるみ・脱落(健全度2.5、判定Ⅲ)
442360942	ナカイハシ 中市橋	中市9号線	三戸郡五戸町大字倉石中市	1966	24.00	4.54	3	点検車	3径間鋼ゲルバー桁橋	重力式※推定	Ⅱ	支承:ゆるみ・脱落(健全度3.5、判定Ⅱ)